

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
730-2-3

1990

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1995-08

Amendement 1

**Dispositifs de commande électrique automatiques
à usage domestique et analogue**

Deuxième partie:
Règles particulières pour les protecteurs thermiques
des ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence

Amendment 1

**Automatic electrical controls for household
and similar use**

Part 2:
Particular requirements for thermal protectors for
ballast for tubular fluorescent lamps

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 72 de la CEI: Commandes automatiques pour appareils domestiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
72/298/DIS	72/322/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 4

AVANT-PROPOS

Modifier le deuxième alinéa après le tableau comme suit:

La présente deuxième partie est destinée à être utilisée conjointement avec la CEI 730-1. Elle a été établie sur la base de la deuxième édition, parue en 1993 et son amendement 1 (1994).

Page 8

1 Domaine d'application

Ajouter, après le deuxième alinéa de 1.1, le nouvel alinéa suivant:

La présente partie s'applique aux protecteurs thermiques utilisant des thermistances NTC ou PTC, dont les prescriptions additionnelles sont contenues dans l'annexe J.

Page 22

17.4 Court-circuit limité

Remplacer le cinquième alinéa par ce qui suit:

L'essai doit être effectué sur trois nouveaux échantillons qui n'ont pas été soumis à d'autres essais.

Supprimer le dernier alinéa de 17.4.1.

Page 24

27 Fonctionnement anormal

Remplacer cet article par ce qui suit: